



- + Exc+(Red)
- + Sig+(Green)
- Exc-(Black)
- Sig-(White)
- Shield

额定载
精度等
灵敏度
线性误
滞后误
蠕变 (
零点温
灵敏度
输入阻
输出阻
绝缘电
额定温
工作温
安全负
破坏负
额定激
密封等
材料 N
电缆 Cab
推荐安装

