



- + Exc+(Red)
- + Sig+(Green)
- Exc-(Black)
- Sig-(White)
- Shield

额定载重
精度等级
灵敏度
线性误差
滞后误差
蠕变 (30
零点温度
灵敏度温
输入阻抗
输出阻抗
绝缘电阻
额定温度
工作温度
安全负载
破坏负载
额定激励
密封等级
材料 Mat
电缆 Cab
最大秤台

